


GEWINDEARTEN

Verschiedene Gewindetypen


Metrisches ISO-Gewinde (M)



- Spitzengewinde
- keilförmig
- hoch belastbar
- große Spitzenwinkel erhöht Reibung & begünstigt die Selbsthemmung
- nicht als Bewegungsschraube geeignet

Einsatz: Befestigung, Rohrverschraubung


Metrisches ISO-Feingewinde (MF)



- keilförmig
- hoch belastbar
- große Zugkraft auf kleinen Raum
- nicht als Bewegungsschraube geeignet
- geringere Selbsthemmung

Einsatz: Uhrwerk, Messgeräte


Trapezgewinde (TR)



- verschiedene Trapezformen (metrisch, flach, abgerundet, gleichschenkelig)
- hoch belastbar, selbsthemmend
- gute Führungseigenschaften
- Umwandlung von Dreh- in Axialbewegung (Bewegungsschraube)
- ungünstige Reibungsverhältnisse

Einsatz: Schraubzwingen, Gabelstapler, Spindeln


Sägengewinde (S)



- asymmetrische Sägeblätter
- hohe, axiale Kraftübertragung
- günstige Reibungsverhältnisse
- gute Lastaufnahme in nur einer Richtung
- als Bewegungsschrauben verwenden nur bei einer Kraftrichtung

Einsatz: Schraubzwingen, Gabelstapler, Spindeln

Rundgewinde (RD)



- robust und langlebig, da keine Kanten vorhanden
- Gleitgewinde
- unempfindlich gegen Beschädigung und Korrision
- kleine Überdeckung
- für allg. Einsatz wenig geeignet

Einsatz: Zuggewinde, Kupplungen, Glühlampen